УДК 621.316

РАСЧЕТ ТРЕТЬИХ ГАРМОНИК И ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ НА РАБОТУ ТРАНСФОРМАТОРОВ

И.Р. Пивчик

OOO «Сибэнергосетьпроект», г. Новосибирск E-mail: siesp@online.nsk.su

Выполнен расчёт третьих гармоник токов и напряжений трансформаторов. Получены выражения для напряжений и токов при аппроксимации потоков полиномами «m-ой степени»

Третьи гармоники могут возникать в генераторах, коронирующих линиях электропередачи и в трансформаторах [1]. Считается, что если к первичной обмотке трансформатора приложена синусоидальная ЭДС, то кривая потока так же синусоидальна [1]. Однако намагничивающий ток не остаётся пропорционален потоку, т.к. не является синусоидальным. Это происходит из-за наличия в намагничивающем токе высших гармоник, наиболее значительной из которых являются третьи. Третьи гармоники тока не могут протекать в обмотках, соединенных в звезду без нейтрального провода. Третьи гармоники намагничивающего тока могут циркулировать в треугольнике. Если третьи гармоники намагничивающего тока не могут протекать в цепи, то напряжения в обмотках трансформатора должны исказиться. При трёх однофазных трансформаторах, соединенных звездой, амплитуда третьей гармоники напряжения может составить более 30 % от первой гармоники при нормальной плотности потока. В трёхфазном трансформаторе стержневого типа третьи гармоники потока замыкаются через воздух и железо бака. Высокое магнитное сопротивление уменьшает третьи гармоники тока и напряжения. В этом случае при нормальной плотности потока амплитуда третьей гармоники может достигнуть 5 % от амплитуды основной синусоиды.

Третьи гармоники намагничивающих токов замыкаются через сеть, вторичные обмотки всех станционных трансформаторов, соединенных в звезду с заземленной нейтралью, и землю. Эти токи трансформируются в первичные обмотки станционных трансформаторов, соединенных в треугольник и замыкаются в них. Для исключения мешающего влияния на релейную защиту токов третьих гармоник автотрансформаторы и трансформаторы снабжаются обмоткой, соединенной в треугольник. Считается возможным выполнять автотрансформаторы для электрических станций без третичной обмотки, поскольку третьи гармоники их намагничивающих токов замыкаются в треугольниках блочных трансформаторов. Трехстержневой автотрансформатор без третичной обмотки, как источник третьих гармоник, менее опасен, чем групповой или пятистержневой автотрансформатор [3]. При заземлении или разземлении соединенных в звезду обмоток трансформатора, содержащего также обмотку, соединенную в треугольник, проблем, связанных с третьими гармониками, не возникает. Рассмотрение проблем, связанных с третьими гармониками необходимо лишь для трансформаторов без обмотки, соединенной в треугольник, или при наличии в нем дополнительного сопротивления [1].

Напряжение на входе ненагруженного трансформатора, содержащего обмотку, соединенную в треугольник, и токи в его обмотках связываются системой уравнений:

$$\begin{split} u_{_{1}} &= \frac{d\Psi_{_{1}}}{dt} + L_{_{\lambda}} \frac{di_{_{\mu 1}}}{dt} + u_{_{H}} + L \frac{di_{_{\Delta}}}{dt}, \\ u_{_{2}} &= \frac{d\Psi_{_{2}}}{dt} + L_{_{\lambda}} \frac{di_{_{\mu 2}}}{dt} + u_{_{H}} + L \frac{di_{_{\Delta}}}{dt}, \\ u_{_{3}} &= \frac{d\Psi_{_{3}}}{dt} + L_{_{\lambda}} \frac{di_{_{\mu 3}}}{dt} + u_{_{H}} + L \frac{di_{_{\Delta}}}{dt}, \end{split}$$

где
$$u_{\scriptscriptstyle 1},\,u_{\scriptscriptstyle 2},\,u_{\scriptscriptstyle 3}$$
 на входе; $\,\frac{d\Psi_{\scriptscriptstyle 1}}{dt},\,\frac{d\Psi_{\scriptscriptstyle 2}}{dt},\,\frac{d\Psi_{\scriptscriptstyle 3}}{dt}\,$ — ЭДС в

обмотках; i_{μ_1} , i_{μ_2} , i_{μ_3} , — намагничивающие токи; i_{Δ} — ток в треугольнике; $u_{\scriptscriptstyle N}$ — напряжение на нейтрали; $L_{\scriptscriptstyle \lambda}$ — индуктивность рассеяния обмотки, соединенных в звезду (далее L).

При заземлении нейтрали через реактор с индуктивностью $L_{\scriptscriptstyle \rm M}$

$$u_{\scriptscriptstyle H} = L_{\scriptscriptstyle H} \left(\frac{di_{\scriptscriptstyle H1}}{dt} + \frac{di_{\scriptscriptstyle H2}}{dt} + \frac{di_{\scriptscriptstyle H3}}{dt} \right) - 3L_{\scriptscriptstyle H} \frac{di_{\scriptscriptstyle \Delta}}{dt}.$$

Ток треугольника

$$\frac{di}{dt} = \frac{1}{3} L_{\Delta}^{-1} \frac{d}{dt} (\Psi_1 + \Psi_2 + \Psi_3),$$

где $L_{\!\scriptscriptstyle \Delta}$ — индуктивность рассеяния обмотки, соединенной в треугольник, и параллельная ему индуктивность бака, если трансформатор трехстержневой.

Намагничивающие токи аппроксимируются выражениями:

$$i_{\mu 1} = a\Psi_1 + b\Psi_1^n + c\Psi_1^m + d_b(\Psi_1 + \Psi_2 + \Psi_3),$$

$$i_{\mu 2} = a\Psi_2 + b\Psi_2^n + c\Psi_2^m + d_b(\Psi_1 + \Psi_2 + \Psi_3),$$

$$i_{\mu 3} = a\Psi_3 + b\Psi_3^n + c\Psi_3^m + d_b(\Psi_1 + \Psi_2 + \Psi_3).$$

Коэффициенты a, b, c, m описывают характеристику намагничивания трансформатора; d_b — характеристика воздушного зазора между магнитопроводом трансформатора и баком.

Токи намагничивания в системе уравнений могут содержать третьи гармоники, часть которых,

или все могут протекать в другой обмотке, или фиктивной обмотке — баке трансформатора. Поэ-

тому из падения напряжения $L \frac{di_{\mu}}{dt}$ должна быть

вычтена составляющая падения напряжения от не протекающего в обмотке с индуктивностью L тока другой обмотки, соединенной в треугольник.

В общем случае напряжение на сопротивлении нулевой последовательности между нейтралью источника и трансформатора будет U_n , а индуктивность этой ветви — L_n . По указанной причине из u_n

— вычитается $3L_{\scriptscriptstyle H}\frac{di_{\scriptscriptstyle \Lambda}}{dt}$, как падение напряжения от

не протекающего по $L_{\scriptscriptstyle H}$ – тока, который входит в $i_{\scriptscriptstyle \mu}$

Составленная система после исключения из неё токов записывается в матричном виде:

$$\begin{bmatrix} 1 + \frac{L + 3L_{n}}{L_{g}} + (L + L_{n})\varphi_{1} & \frac{L + 3L_{n}}{L_{g}} + L_{n}\varphi_{2} & \frac{L + 3I_{n}}{L_{g}} + I_{n}\varphi_{3} \\ \frac{L + 3L_{n}}{L_{g}} + L_{n}\varphi_{1} & 1 + \frac{L + 3I_{n}}{L_{g}} + (L + L_{n})\varphi_{2} & \frac{L + 3I_{n}}{L_{g}} + I_{n}\varphi_{3} \\ \frac{L + 3L_{n}}{L_{g}} + L_{n}\varphi_{1} & \frac{L + 3L_{n}}{L_{g}} + L_{n}\varphi_{2} & 1 + \frac{L + 3I_{n}}{L_{g}} + (L + L_{n})\varphi_{3} \end{bmatrix} \times \\ \times \begin{bmatrix} \Psi'_{1} \\ \Psi'_{1} \\ \Psi'_{1} \\ \Psi'_{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{1} \\ u_{2} \\ u_{3} \end{bmatrix}.$$

После чего, учитывая, что $u_1+u_2=-u_1$ и т.д. нетрудно получить:

$$u_{a} = \frac{d\Psi_{1}}{dt} = \frac{1 + L(\varphi_{2} + \varphi_{3}) + L_{2}\varphi_{2}\varphi_{3} + 3\left(\frac{1}{3}L + L_{n}\right)L_{g}^{-1} + 3L_{n}L\varphi_{2}\varphi_{3}}{\Delta}u_{1} + \frac{(L + 3L_{n})L_{g}^{-1}[\varphi_{3}(u_{1} - u_{2}) + \varphi_{2}(u_{1} - u_{3})] + L_{n}[\varphi_{3}(u_{1} - u_{3}) + \varphi_{3}(u_{1} - u_{2})]}{\Delta}.$$
 (1)

$$u_{b} = \frac{d\Psi_{2}}{dt} = \frac{1 + L(\varphi_{1} + \varphi_{3}) + L^{2}\varphi_{2}\varphi_{3} + 3\left(\frac{1}{3}L + L_{_{H}}\right)L_{_{g}}^{-1} + 3L_{_{H}}L\varphi_{1}\varphi_{3}}{\Delta}u_{2} + \frac{(L + 3L_{_{H}})L_{_{g}}^{-1}[\varphi_{1}(u_{2} - u_{3}) + \varphi_{3}(u_{2} - u_{3})] + L_{_{H}}[\varphi_{1}(u_{2} - u_{1}) + \varphi_{3}(u_{2} - u_{3})]}{\Delta}.$$
 (2)

$$u_{c} = \frac{d\Psi_{3}}{dt} = \frac{1 + L(\varphi_{1} + \varphi_{2}) + L^{2}\varphi_{1}\varphi_{2} + 3\left(\frac{1}{3}L + L_{n}\right)L_{g}^{-1} + 3L_{n}L\varphi_{1}\varphi_{2}}{\Delta} u_{3} + \frac{(L + 3L_{n})L_{g}^{-1}[\varphi_{2}(u_{3} - u_{1}) + \varphi_{1}(u_{3} - u_{2})] + L_{h}[\varphi_{2}(u_{3} - u_{2}) + \varphi_{3}(u_{3} - u_{1})]}{\Delta}.$$
 (3)

где u_a, u_b, u_c — фазные вторичные напряжения, Δ — определитель системы.

Здесь
$$L_g^{-1} = \left(a_b + \frac{1}{3}L_{\Delta}^{-1}\right)$$
 в групповом трансфор-

маторе α_b =0, L_{Δ}^{-1} , если на трансформаторе отсутствует обмотка, соединенная в треугольник. В трех-

стержневом трансформаторе
$$L_g = \left(a_b + \frac{1}{3}L_{\Delta}^{-1}\right)^{-1}$$

представляет собой индуктивность, связанную с баком трансформатора и рассеянием потока нулевой последовательности. Эта индуктивность при отсутствии обмотки, соединенной в треугольник, равна L_g =(10...30) L_m , где L_m — индуктивность рассеяния трансформатора. Величина L_g — возрастает с увеличением мощности и напряжения трансфор-

матора и определяется по существу расположением крышки трансформатора над магнитопроводом.

В выражениях для Ψ_1, Ψ_2, Ψ_3

$$\varphi_{1} = a + bn\Psi_{1}^{n-1} + cm\Psi_{1}^{m-1},
\varphi_{2} = a + bn\Psi_{2}^{n-1} + cm\Psi_{2}^{m-1},
\varphi_{3} = a + bn\Psi_{3}^{n-1} + cm\Psi_{2}^{m-1}.$$
(4)

Определитель

$$\Delta = F_1(\varphi) + (L + 3L_{_H})L_{_g}^{-1}F_2(\varphi) + L_{_H}F_3(\varphi), \tag{5}$$

$$F_1(\varphi) = 1 + L(\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3) + L^2(\varphi_1 \varphi_2 + \varphi_1 \varphi_3 + \varphi_2 \varphi_3) + L^3 \varphi_1 \varphi_2 \varphi_3,$$
 (6)

$$F_2(\varphi) = 3 + 2L(\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3) + L^2(\varphi_1 \varphi_2 + \varphi_1 \varphi_3 + \varphi_2 \varphi_3), \quad (7)$$

$$F_3(\varphi) = \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + 2L(\varphi_1\varphi_2 + \varphi_1\varphi_3 + \varphi_2\varphi_3) + 3L^2\varphi_1\varphi_2\varphi_3.$$
 (8)

Типовая характеристика намагничивания различных силовых трансформаторов в относительных единицах, в которых базисными являются:

$$U_{\delta} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} U_{\scriptscriptstyle H}, \ I_{\delta} = K_{\scriptscriptstyle f} I_{\scriptscriptstyle \mu}, \ \omega_{\delta} = \omega_{\scriptscriptstyle N} = 314, \tag{9}$$

где ω_N — промышленная частота, $U_{\!\scriptscriptstyle H}$, $I_{\!\scriptscriptstyle \mu}$ — характеристики трансформатора, $K_{\!\scriptscriptstyle f}$ — коэффициент формы кривой тока намагничивания, согласно [2], описывается выражением:

$$i_{\mu} = \sum_{\kappa=1}^{m} a_{\kappa} \Psi^{\kappa}, K_{f} = 1,3,5,...,2S-1.$$
 (10)

В указанной системе ак не зависит от величины тока I_u и мощности трансформатора.

Если в качестве базисного напряжения принять U_δ =314, а масштаб сопротивления оставить натуральным, т.е. P_r = P_L = P_c =1, то амплитудное значение номинального потока останется равным Ψ =1. Для приведения тока i_μ из выражения (10) к этой системе единиц ак надо умножить на коэффициент K_r

$$K = \frac{\pi \cdot S \cdot I_{xx}}{U_{x}^{2}} K_{f}, \tag{11}$$

где S — мощность трансформатора трёхфазная, $U_{\scriptscriptstyle J}$ — линейное напряжение, действующее значение, $I_{\scriptscriptstyle XX}$ — ток холостого хода.

При этом показатель степени в (14) не меняется.

Используя выражения (1-8) и (9-11), перейдя к фазным напряжениям, можно найти ЭДС третьих гармоник, генерируемых трансформатором:

$$E_{3} = \frac{1}{3} (\Psi_{1}^{'} + \Psi_{2}^{'} + \Psi_{3}^{'}) =$$

$$= \frac{(I + 3L_{n})(\varphi_{1}U_{1} + \varphi_{2}U_{2} + \varphi_{3}U_{3}) + L(L + 3L_{n})(\varphi_{2}\varphi_{3}U_{1} + \varphi_{1}\varphi_{3}U_{2} + \varphi_{1}\varphi_{2}U_{3})}{3[F_{1}(\varphi) + (L + 3L_{n})L_{g}^{-1}F_{2}(\varphi) + L_{n}F_{3}(\varphi)]}.$$
(12)

Далее используя выражение для индуктивности L электрической машины и отметив, что второе слагаемое в числителе (12) меньше первого при нормальных плотностях по крайней мере на два порядка, упростим выражение для ЭДС третьих гармоник E_3 .

$$E_{3} = \frac{1}{3} (\Psi'_{1} + \Psi'_{2} + \Psi'_{3}) =$$

$$= \frac{(L + 3L_{H})(\varphi_{1}U_{1} + \varphi_{2}U_{2} + \varphi_{3}U_{3})}{3[F_{1}(\varphi) + (L + 3L_{H})L_{\varphi}^{-1}F_{2}(\varphi) + L_{H} + F_{3}(\varphi)]}.$$

Рассмотрим важнейшие для практики случаи:

1. Групповой пятистержневой трансформатор по схеме «звезда-звезда» при отсутствии цепи третьим гармоникам намагничивающих токов. При этом выражение для ЭДС E_3 принимает вид:

$$E_3 = \frac{\varphi_1 U_1 + \varphi_2 U_2 + \varphi_3 U_3}{\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3}.$$
 (13)

Когда один из потоков Ψ_1 , Ψ_2 или Ψ_3 равен нулю, потоки в двух других фазах в относительных

единицах соответственно равны $\frac{\sqrt{3}}{2}$ и $-\frac{\sqrt{3}}{2}$; фазные напряжения равны 1; -0.5; -0.5 от максимального; ЭДС третьих гармоник максимальна, т.е. равна своему амплитудному значению.

При
$$\psi_1 = 0$$
; $\varphi_1 = 0,2$ и

$$\varphi_2 = \varphi_3 = 0, 2 + 0, 64 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^8 \cdot 9 + 5, 16 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{10} - 11 = 2, 12,$$

$$U_1 = U_{\text{max}}; U_2 = U_3 = -0.5 U_{\text{max}},$$
 то по выражению (13) $E_3 = 0.455 U_{\text{max}}.$

Таким образом, амплитуда третьих гармоник ЭДС более 40 % амплитуды основной гармоники. Эта величина полностью согласуется с литературными данными [1-3] и недопустима для блока.

2. Нейтраль низшего напряжения рассматриваемого трансформатора соединена с нейтралью трансформатора собственных нужд по схеме «звезда-треугольник». В этом случае $L_{\rm g}^{-1}$ =0 и ЭДС третьих гармоник не опасна для блока, но и нежелательна, поэтому сопротивление трансформатора собственных нужд надо компенсировать конденсаторной батареей. При этом ЭДС третьих гармоник уменьшается на порядок, т.е. практически не присутствует в кривой напряжения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Льюис В. Линии передачи электрической энергии. М.: Энергия, 1935. 368 с.
- 2. Артемьев Д.Е., Тиходеев Н.Н., Шур С.С. Статистические основы выбора изоляции линий электропередачи. М.-Л.: Энергия, 1965. 376 с.

3. Трёхстержневой трансформатор со схемой «звезда-звезда», у которого отсутствует путь токам третьих гармоник через нейтраль. Поскольку в этом случае $L_{\scriptscriptstyle N}\!\!=\!\!\infty$, а $L_{\scriptscriptstyle g}\!\!\approx\!(10...30)L_{\scriptscriptstyle m}$, то ЭДС третьих гармоник так же не опасна для блока.

Если нейтраль низшего напряжения блочного трансформатора соединить с нейтралью трансформатора собственных нужд через дополнительный реактор, то ЭДС третьих гармоник значительно уменьшается, что безусловно допустимо для блоков и не требует уменьшения сопротивления цепи для третьих гармоник намагничивающих токов.

Что касается токов третьих гармоник, то они, при наличии пути относительно небольшого сопротивления, в каждой фазе равны

$$i_{\mu_3} = \frac{1}{3} [a(\Psi_1 + \Psi_2 + \Psi_3) + b(\Psi_1^n + \Psi_2^n + \Psi_3^n) + c(\Psi_1^m + \Psi_2^m + \Psi_3^m)].$$

Амплитудное значение этих токов, когда поток в одной из фаз максимален и равен в относительных единицах Ψ_1 =1, а в двух других одинаков и равен Ψ_1 = Ψ_3 =0,5, равно

$$I_{\mu_3} = \frac{1}{3} \left[b + c - 2b \left(\frac{1}{2} \right)^9 - 2c \left(\frac{1}{2} \right)^{11} \right] \approx 0, 27,$$

или 27 % амплитуды фазного намагничивающего тока.

Вывод

Получены расчетные формулы, позволяющие определить ЭДС и токи третьих гармоник, и степень их влияния на протекание переходных процессов в различных трансформаторах. Результаты расчетов могут быть использованы при выборе уставок средств релейной защиты и автоматики.

3. Гашимов А.М., Дмитриев Е.В., Пивчик И.Р. Численный анализ волновых процессов в электрических сетях. — Новосибирск: Наука, 2003. — 148 с.